


Igiene urbana. Osservatori di quartiere, emergenza 2020 BALDUINA (19 rilevazioni)

Le rilevazioni alla Balduina sono state condotte tra il 15 marzo e il 15 aprile. La Figura 1 mostra come gli obiettivi di pulizia non siano raggiunti, con una criticità pronunciata soprattutto per le aree intorno ai cassonetti; in effetti l'andamento temporale vede per le strade un andamento in miglioramento, con i risultati insufficienti tutti concentrati nel primissimo periodo (15-17 marzo), mentre per le aree cassonetti la valutazione pessimo è addirittura prevalente, con sporadiche osservazioni conformi all'inizio e alla fine del mese di osservazione. Alle condizioni delle aree circostanti i cassonetti corrispondono obiettivi di fruibilità non rispettati per la carta, il multimateriale leggero e l'indifferenziato, mentre l'organico raggiunge l'obiettivo e le campane del vetro sono risultate sempre fruibili (Figura 2).


Figura 1. Pulizia e decoro nelle strade alla Balduina



Base: 10 tratti stradali, 19 postazioni raccolta stradale

Fonte: ACOS, OSSERVATORI DELL'IGIENE URBANA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19, 15 MARZO-4 MAGGIO 2020.

Figura 2. Fruibilità dei contenitori della raccolta stradale nel quartiere Balduina



Base: 19 postazioni raccolta stradale

Fonte: ACOS, OSSERVATORI DELL'IGIENE URBANA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19, 15 MARZO-4 MAGGIO 2020.

